



IV Function diagrams

a) ON-delayed over- and undervoltage monitoring, 1 x 2 c/o contacts




b) OFF-delayed over- and undervoltage monitoring, 1 x 2 c/o contacts




c) ON-delayed over- and undervoltage monitoring, 2 x 1 c/o contact




d) OFF-delayed over- and undervoltage monitoring, 2 x 1 c/o contact




e) ON-delayed phase unbalance monitoring



f) OFF-delayed phase unbalance monitoring



g) Phase sequence and phase failure monitoring



Automatic Phasenfolgekorrektur Interrupted neutral monitoring Correction automatique de l'ordre des phases Corrección automática de la secuencia de fases Correzione automatica della sequenza fasi Автоматическая коррекция чередования фаз

Neutralleiterbruchüberwachung Surveillance de coupure du neutre Surveillance de la discontinuité du neutre Controllo dell'interruzione del neutro Контроль обрыва нейтрали

Die Unterbrechung des Neutralleiters im zu überwachenden Netz wird mittels Asymmetriewertung erkannt. Bei unbelastetem Neutralleiter, d.h. symmetrischer Last zwischen allen drei Phasen, kann ein Neutralleiterbruch eventuell systembedingt nicht erkannt werden.

Die Unterbrechung des Neutralleiters im zu überwachenden Netz wird mittels Asymmetriewertung erkannt. Bei unbelastetem Neutralleiter, d.h. symmetrischer Last zwischen allen drei Phasen, kann ein Neutralleiterbruch eventuell systembedingt nicht erkannt werden.

Si les trois phases sont présentes avec la tension correcte, les relais de sortie sont actives. Si la tension à surveiller dépasse ou chute en dessous de la valeur de seuil ajustée, les relais de sortie se désactivent, selon la tempérisation sélectionnée, sans temporisation ou avec tempérisation (0,1-30 s). Le type d'erreur est indiqué par LED. Les relais de sortie s'activent automatiquement, lorsque la tension atteint de nouveau la plage de tolérance, l'hystérésis étant fixée à 5 %.

Sous- et surtension, 2 x 1 c/o contact

Si les trois phases sont présentes avec la tension correcte, les relais de sortie sont actives. Si la tension à surveiller dépasse ou chute en dessous de la valeur de seuil ajustée, le relais de sortie R1 se désactive, selon la tempérisation sélectionnée, sans temporisation ou avec tempérisation (0,1-30 s). Si la tension à surveiller chute en dessous de la valeur de seuil ajustée, le relais de sortie R2 désactive, selon la tempérisation sélectionnée, avec (0,1-30 s) ou sans temporisation. Le type d'erreur est indiqué par LED. Les relais de sortie se désactivent automatiquement, selon la tempérisation sélectionnée, avec (0,1-30 s) ou sans temporisation, lorsque la tension atteint de nouveau la plage de tolérance, l'hystérésis étant fixée à 5 %.

Neutralleiterbruchüberwachung Interrupted neutral monitoring Correction automatique de la secuencia de fases Control de corte del neutro Controllo dell'interruzione del neutro Контроль обрыва нейтрали

Neutralleiterbruchüberwachung Surveillance de coupure du neutre Surveillance de la discontinuité du neutre Controllo dell'interruzione del neutro Контроль обрыва нейтрали

Die Unterbrechung des Neutralleiters im zu überwachenden Netz wird mittels Asymmetriewertung erkannt. Bei unbelastetem Neutralleiter, d.h. symmetrischer Last zwischen allen drei Phasen, kann ein Neutralleiterbruch eventuell systembedingt nicht erkannt werden.

Si le neutre dans le réseau à surveiller est détecté grâce à l'évolution du déséquilibre des phases. Dans le cas d'un neutre non chargé, c'est à dire symétrique entre toutes les trois phases, il est possible qu'une coupure du neutre ne soit pas détectée pour des raisons inhérentes au système.

El corte del neutro en la red monitorizada, es detectado evaluando el desequilibrio entre fases. Puede ocurrir que un corte del neutro no sea detectado, siempre determinado por el sistema y en el caso de neutro sin carga, es decir simétrica entre las tres fases.


L'interruption du neutre nella rete da monitorare viene riconosciuta tramite valutazione dello squilibrio di fase. In caso di un neutro senza carico, cioè carico bilanciato tra tutte le tre fasi, un'interruzione del neutro potrebbe non essere riconosciuto per causa del sistema.

Обрыв нейтрали в сете, осуществляемый посредством оценки асимметрии фаз, определяется скажом, при отсутствии нагрузки нейтрали, т.е. при симметричной нагрузке между всеми тремя фазами обрыв нейтрали может быть не обнаружен.


主电源系统中的中性线断线检测功能通过相不平衡来测量。根据不同的系统,如果中性线不带负载,如三相负载对称,器件将检测不出中性线断线。

IV Function diagrams


a) ON-delayed over- and undervoltage monitoring, 1 x 2 c/o contacts




b) OFF-delayed over- and undervoltage monitoring, 1 x 2 c/o contacts




c) ON-delayed over- and undervoltage monitoring, 2 x 1 c/o contact




d) OFF-delayed over- and undervoltage monitoring, 2 x 1 c/o contact




e) ON-delayed phase unbalance monitoring



f) OFF-delayed phase unbalance monitoring



g) Phase sequence and phase failure monitoring



English

a) ON-delayed over- and undervoltage monitoring, 1 x 2 c/o contacts

If all three phases are present with correct voltage, the output relays are energized. If their voltage to be monitored exceeds this set threshold value, the output relay R1 is energized with a start-up delay of (0,1-30 s), depending on the set time delay. If the voltage falls below the set threshold value, output relay R2 de-energizes automatically, instantaneously or with delay (0,1-30 s), depending on the set time delay, as soon as the voltage returns to the tolerance range, taking into account a fixed hysteresis of 5 %.

Over- and undervoltage, 2 x 1 c/o contact

If all three phases are present with correct voltage, the output relays are energized. If their voltage to be monitored exceeds this set threshold value, the output relay R1 is energized with a start-up delay of (0,1-30 s), depending on the set time delay. If the voltage falls below the set threshold value, output relay R2 de-energizes automatically, instantaneously or with delay (0,1-30 s), depending on the set time delay, as soon as the voltage returns to the tolerance range, taking into account a fixed hysteresis of 5 %.

Phase unbalance

If all three phases are present with correct voltage, the output relays are energized. If the phase unbalance of the phases to be monitored exceeds the set balance threshold value, the output relay R2 de-energizes automatically, instantaneously or with delay (0,1-30 s), depending on the set time delay. The fault type is indicated by LEDs. The output relays re-energize automatically, instantaneously or with delay (0,1-30 s), depending on the set time delay, as soon as the voltage returns to the tolerance range, taking into account a fixed hysteresis of 5 %.

Phase sequence and phase failure

If all three phases are present with correct phase sequence, the output relays are energized. If the phase sequence or phase failure occurs, the output relay R1 de-energizes immediately if a phase failure or a phase sequence error occurs. The fault type is indicated by LEDs. The output relays re-energize automatically as soon as the voltage returns to the tolerance range.

Automatic phase sequence correction

Applying control supply voltage / three-phase measured voltage

Threshold value

Measured value

Output relay 1

Red LED

Yellow LED

Start-up delay t_1 , fixed

Tripping delay t_2 , adjustable

Start-up delay t_3 of R1, fixed

Start-up delay t_4 of R2, fixed

Temporisation de démarrage t_5 , fixe

Temporisation de déclenchement t_6 , ajustable

Temporisation de démarrage t_7 de R1, fixe

Temporisation de démarrage t_8 de R2, fixe

French

a) Surveillance de sous- et surtension temporisée au travail, 1 x 2 contacts

Si les trois phases sont présentes avec la tension correcte, les relais de sortie sont activés. Si la tension à surveiller dépasse ou chute en dessous de la valeur de seuil ajustée, les relais de sortie se désactivent, selon la tempérisation sélectionnée, sans temporisation ou avec tempérisation (0,1-30 s). Le type d'erreur est indiqué par LED. Les relais de sortie s'activent automatiquement, lorsque la tension atteint de nouveau la plage de tolérance, l'hystérésis étant fixée à 5 %.

Sous- et surtension, 2 x 1 inverser

Si les trois phases sont présentes avec la tension correcte, les relais de sortie sont activés. Si la tension à surveiller dépasse la valeur de seuil ajustée, le relais de sortie R1 se désactive, selon la tempérisation sélectionnée, sans temporisation ou avec tempérisation (0,1-30 s). Si la tension à surveiller chute en dessous de la valeur de seuil ajustée, le relais de sortie R2 désactive, selon la tempérisation sélectionnée, avec (0,1-30 s) ou sans temporisation. Le type d'erreur est indiqué par LED. Les relais de sortie se désactivent automatiquement, selon la tempérisation sélectionnée, avec (0,1-30 s) ou sans temporisation, lorsque la tension atteint de nouveau la plage de tolérance, l'hystérésis étant fixée à 5 %.

Déséquilibre des phases

Si les trois phases sont présentes avec une valeur de tension correcte, les relais de sortie sont activés. Si la tension à surveiller dépasse ou chute en dessous de la valeur de seuil ajustée, le relais de sortie se désactive, selon la tempérisation sélectionnée, avec (0,1-30 s) ou sans temporisation. Le type d'erreur est indiqué par LED. Les relais de sortie s'activent automatiquement, lorsque la tension atteint de nouveau la plage de tolérance, l'hystérésis étant fixée à 5 %.

Valeurs de seuil pour sous- et surtension

EMR6-AWN280 L1-L2-L3-N 180-280 V

Umin = 180-220 V

Umax = 240-280 V

EMR6-AWN500 L1-L2-L3 300-500 V

Umin = 300-380 V

Umax = 420-500 V

EMR6-AWM580 L1-L2-L3 350-580 V

Umin = 350-460 V

Umax = 480-580 V

EMR6-AWM720 L1-L2-L3 450-720 V

Umin = 450-570 V

Umax = 600-720 V

EMR6-AWM820 L1-L2-L3 530-820 V

Umin = 530-660 V

Umax = 690-820 V

Umin = 180-220 V

Umax = 240-280 V

Umin = 300-380 V

Umax = 420-500 V

Umin = 350-460 V

Umax = 480-580 V

Umin = 450-570 V